

Transmetteur de tachymètre -G22- : dépose et repose


Dépose

- Débrancher le connecteur électrique -
- flèche A- du transmetteur de tachymètre -G22- au niveau de la boîte de vitesses.

 Nota

Ne pas tenir compte de la -flèche B-.

- Pousser l'étrier de retenue du transmetteur vers le bas, le tourner et extraire le transmetteur.



Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :

 Nota

Remplacer les joints toriques.

- Avant de les mettre en place, enduire les joints toriques -flèches- d'une fine couche d'ATF afin d'éviter qu'ils ne soient écrasés lors du montage.
- Mettre en place le transmetteur et faire s'enclencher l'étrier de retenue sur le palier de fixation de l'arbre à bride.

