
Vilebrequin - vue d'ensemble des composants



Nota

Pour l'exécution de travaux de montage, fixer le moteur sur le pied de montage à l'aide du support de moteur et de boîte de vitesses -VAS 6095- → chap.





- 1 Douille d'ajustage
- q A mettre en place dans le bloc-cylindres
- 2 Pignon de chaîne
- q Dépose et repose <u>→ chap.</u>
- 3 Vilebrequin
- q Mesure du jeu axial  $\rightarrow$  chap.
- q Mesure du jeu radial  $\rightarrow$  chap.
- q Pendant la mesure du jeu radial, ne pas faire tourner le vilebrequin
- q Cotes du vilebrequin <u>→ chap.</u>
- 4 Vis de chapeaux de paliers
- q Remplacer

- q Ordre de serrage  $\rightarrow$  fig.
- 5 Chapeaux de paliers
- q Tenir compte du repère → fig.
- q Repose  $\rightarrow$  fig.
- 6 Rondelle d'appui
- q Uniquement sur le 4<sup>e</sup> palier de vilebrequin
- q Les gorges de graissage sont orientées vers l'extérieur
- q Faire attention à la fixation
- q Mesure du jeu axial du vilebrequin → chap.
- 7 Demi-coussinet de chapeau de palier
- q sans gorge de graissage
- q Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés (les repérer)
- q Mise en place des demi-coussinets neufs des chapeaux de paliers portant le repère de couleur correct → fig.
- 8 Douille-palier
- q Uniquement sur boîte de vitesses automatique 01V
- q Emmancher  $\rightarrow$  fig.
- 9 Rondelle d'appui
- q Uniquement sur le 4<sup>e</sup> palier de vilebrequin
- q Les gorges de graissage sont orientées vers l'extérieur
- q Mesure du jeu axial du vilebrequin <u>→ chap.</u>
- 10 Demi-coussinet de bloc-cylindres
- q avec gorge de graissage
- q Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés (les repérer)
- q Mettre en place les demi-coussinets neufs du bloc-cylindres portant le repère de couleur correct → fig.
- 11 Vis de chapeaux de paliers
- q Ordre de serrage  $\rightarrow$  fig.

Repérage des chapeaux de paliers de vilebrequin

- t Le palier -1- se trouve côté poulie.
- t Le palier -4- se trouve côté volantmoteur.





Appariement des demi-coussinets de vilebrequin par rapport au bloc-cylindres



Nota

La -flèche- est orientée vers la poulie.

L'appariement du bloc-cylindres et des demi-coussinets de l'épaisseur requise

t est réalisé en usine. Des points de couleur servent à identifier l'épaisseur des demi-coussinets.

L'appariement des demi-coussinets par t rapport au bloc-cylindres est repéré par une lettre à côté de chaque coussinet.


Lettre sur le bloc-cylindres	Couleur du coussinet
G=	jaune
В=	bleu
S=	noir

A13-0477

Appariement des demi-coussinets de vilebrequin par rapport aux chapeaux de paliers

L'appariement des chapeaux de paliers et des demi-coussinets de l'épaisseur

- t requise est réalisé en usine. Des points de couleur servent à identifier l'épaisseur des demi-coussinets.
- L'appariement des demi-coussinets par rapport au vilebrequin est repéré par une série de lettres sur le flanc du vilebrequin. Le chiffre « 1 » en première position -flèche- désigne le code couleur du coussinet 1.




Lettre sur le vilebrequin	Couleur du coussinet
G=	jaune
В=	bleu
S=	noir

Repose des chapeaux de paliers de vilebrequin

- Remplacer les vis -1 ... 8-.
- Mettre en place les douilles d'ajustage dans le bloc-cylindres.
- Serrer les vis des chapeaux de paliers dans l'ordre suivant :
- 1. Serrer les vis -A- à la main.
- 2. Serrer les vis -1 ... 8- à 60 Nm en utilisant une clé dynamométrique.

Serrer les vis -1 ...  $8 - d'^{1}/_{4}$  de tour

- 3. supplémentaire (90°) avec une clé rigide.
- 4. Serrer les vis -A- à 25 Nm avec une clé dynamométrique.



Bague-palier de convertisseur de couple



## Nota

Les moteurs semi-complets, les moteurs échange-standard et les moteurs neufs, ainsi que les vilebrequins échange-standard, sont livrés sans bague-palier - flèche-. Pour cette raison, avant de reposer le disque d'entraînement sur les véhicules à boîte de vitesses automatique 01V, il faut emmancher la bague-palier. Sur les véhicules à boîte de vitesses mécanique, il ne faut pas poser de bague-palier.

